

RETTIFICA TANGENZIALI ATHENA mod. T1000 REVISIONATA CON GARANZIA



Specifiche Tecniche

REVISIONATA CON GARANZIA

Corsa longitudinale mm. 1000

Corsa trasversale mm. 500 (La mola è di spessore mm. 50 e copre una superficie rettificabile fino a mm. 550)

Distanza piano tavola / asse mandrino mm. 665

Distanza piano magnetico / asse mandrino mm. 565

Distanza piano magnetico / mola montata mm. 400

Spessore fascia mola mm. 50

Diam. max mola mm. 300

Piano magnetico elettronico mm. 800x400

Diamantatore completo di diamante

Vasca di decantazione dell'acqua

Soffietto nuovo su corsa verticale

Chiavi di servizio

Predisposizione elettrica per montaggio ripari antinfortunistici + ripari montati

LAVORI EFFETTUATI:

Raschiattatura guide carro longitudinale e accoppiamento con la propria base

Sostituzione guarnizioni pistone asse longitudinale

Sostituzione guarnizioni pistone asse trasversale

Sostituzione guarnizioni pistone innesto movimento manuale asse trasversale

Revisione completa della pompa di lubrifica

Ripristino impianto lubrifica

Revisione centralina idraulica con sostituzione pompa e manometri

Riparazione carter anti stillicidio

Sostituzione tubi idraulici

Ripristino comandi idraulici per movimento trasversale

Pompa di refrigerazione

Costruzione di un nuovo impianto di refrigerazione

Sostituzione manopole dei fermi banchina longitudinale

Pannello nuovo di comando delle sicurezze con all'interno il modulo di sicurezza

Sostituzione di tutti i cavi elettrici con una nuova guaina di protezione

*MAGA